

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад» г.Кингисепп
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-					
1.3	Лестница (наружная)	есть	-					
1.4	Пандус (наружный)	есть	-					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	-		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад» г.Кингисепп
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-			все		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-			все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-			все		
2.4	Дверь (входная)	есть	10 1			все		
2.5	Тамбур	есть	10 1, 10 2			все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход (выход) в здание	ДП-В			Не нуждается
-----------------------	------	--	--	--------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад» г.Кингисепп
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский
район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10 3			все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11 7, 11 8, 11 9,			все		
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	10 3, 10 8,			все		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	10 5, 20 3, 30 3			все		
3.5	Дверь	есть	10 1, 10 8, 11 6, 20 1, 22			все		

			0, 30 1, 32 0				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1э, 2э, 3э; 10 5, 20 3, 30 3			все	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-				

II. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В	1э, 2э, 3э		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад» г.Кингисепп
188480, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	15, 3, 16, 2, 22, 5, 23, 1, 23, 7, 32, 4, 33, 0, 33, 6					
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	20, 5, 30, 5					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	21, 5					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	10, 3, 20, 2,3, 02					

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	110				
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-				

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В	110, 105, 203, 303		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	155			все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В	155		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	нет	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «27» июня 2024 г.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад» г.Кингисепп
188480, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	110			все		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	144			все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	144			все		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДП-В	110		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.

I. Результаты обследования
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1

«Детский сад» г.Кингисепп

188480, Российская Федерация, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г.Кингисепп, ул.Ковалевского, д.9а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	101, 103, 110, 202, 302					
6.2	Акустические средства	есть	205					
6.3	Тактильные средства	есть	101, 103, 110, 202, 302					
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-					

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	101, 103, 110, 202,302		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно полностью всем.